

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Анцирская средняя
общеобразовательная школа»
663634 Канский район, с Анцирь,
ул.Набережная 60
телефон: (39161) 7-51-82
e-mail: ancirshkola@mail.ru
ИНН 2450014938
ОГРН 1022401359750
КПП 245001001
_____ № _____

Главному государственному врачу
территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Красноярскому краю в г.

Канске

В.В. Хорохордину
Директора МБОУ «Анцирская
СОШ»

Л.П. Витман

Информационное письмо.

Уважаемый Владислав Викторович!

В МБОУ «Анцирская СОШ» 23.11.2021 г. была проведена проверка органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, в результате которой были выявлены следующие нарушения:

1. Полы гардероба, кабинета математики с контурным уклоном, что не исключает травматизма среди детей
2. Потолки библиотеки, кабинет трудов для девочек имеют следы протеканий, причинами которых является повреждение кровли, что не исключает повреждение отделки стен и потолков, поражения грибком.
3. В кабинетах музыки, физики, химии, истории, начальных классов, холле первого и второго этажей пристройки, лестничной площадке левого крыла, пищеблока, обеденном зале остекление окон не из цельного стекла, оконные блоки старые высокой степени износа, состояние остекления представляет угрозу травматизма для детей.

Частично устранено, заменены стеклопакеты в кабинетах физики, химии, начальных классах.

4. В спортивном зале имеется только одна раздевалка для мальчиков и девочек.

Устранено, сделана еще одна раздевалка

5. В туалетной комнате мальчиков в неисправном состоянии крышка сливного бочка (не подходит по размерам, отходит от бочка)

Устранено, произведена замена унитаза.

6. В туалетной комнате мальчиков и девочек унитазы не оснащены сиденьями.

Устранено, приобретены крышки для унитазов

7. Отсутствует комната личной гигиены для девочек, оснащенная душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием.

Устранено, установлено биде

8. Центральный вход, вход в спортивный зал не оборудован тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.

Устранено, приобретены воздушно-тепловые завесы

9. Для обеззараживания воздуха на участке приготовления холодных блюд, в мясорыбной, овощной зоне, зоне обработке яиц отсутствует бактерицидная установка.

Устранено, приобретены бактерицидные установки на пищеблок

10. На пищеблоке над жаровней для тушения, над котлом для нагревания воды, над моечными раковинами кухонной посуды, над моечными раковинами для посуды, моечными раковинами для продуктов питания (овощей, яиц, мяса) отсутствуют локальные вытяжные системы.

Устранено, над каждой раковиной установлены локальные вытяжные системы

Были написаны информационные письма в адрес управления образования Канского района на имя руководителя Петрова Станислава Олеговича о выделении дополнительных ассигнований для устранения предписания (П.1, П.2, П.3), информационные письма о составлении локально – сметных расчетов на ремонт кровли, окон, полов. На сегодняшний день (П.1, П.2, П.3) не выполнены.

Директор школы



Витман Л.П.